

METRYKA

Odcinka naprężenia Nr

L24

sieci trakcyjnej

A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana..... C95-2C-C120				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY 1952		LOKALIZACJA		DLUGOŚĆ ODCINKA
MODERNIZACJI 1987		Szlak.....		NAPRĘŻENIA
		Stacja..... Sopot		km 1,315
		Numer toru..... 502		km 1,210
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
1080 daN	1620 daN			

B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2010 11-13	ET-2 § 12 ÷ 28	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. PŁK.	13			
2	2012 01.13	SKM et-2 § 11 ÷ 31	— 11 —	14			
3	2012 02.28	SKM et-2 § 11 ÷ 31	— 11 —	15			
4	2013 02.08	— 11 —	— 11 —	16			
5	2014 01 07	— 11 —	— 11 —	17			
6	2014 01 22	SKM et-2 § 12, 13, 28	DIAGNOSTA K. NIKOLAJENKO S.A. ZAKŁ. ŚWIATŁOCIEPLOTNOSTY PŁK.	18			
7	2015 01 31	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. PŁK.	19			
8	2016 01 20	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. PŁK.	20			
9	2017 01 19/10	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. PŁK.	21			
10	2018 01 12/13	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. PŁK.	22			
11				23			
12				24			

C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizję
1			
2			
3			
4			
5			

D. Remonty

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	20.12.07.12	wymiana NIP 2x404 m	L. Lademann K. Sobiech
2	26.10.2015	Remont głowic kolumnowych konstrukcji wspornych wraz z regeneracją skrobaków i czyszczeniem w lokach M-6 do M-24	L. Lademann Prac. Energetyka
3	20.11.2016	Remont głowic kolumnowych w wybranych lokach	K. Sobiech Prac. Energetyka
4	20.11.2016	Wymiana urządzeń naprzemiennych w lok. M-6 i 12-20	L. Lademann Prac. Energetyka
8			

11/12
25-11-2017

F. Naprawy

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1	2013 05 22/23	ZŁAMANA LINA NOŚNA WYMIENIENIE ŁĄCZKI W LINII NOŚNEJ, WYMIENIE ŁĄCZKI, UZUPŁNIENIE WCIĘCIÓW OBLĘGŁOŚCI- NYCH, PROSTOWANIE WYSIŁKÓW POMOCNICZYCH I RAMION W ŁÓKATACH 12-10, 12-12, 12-14	UPADNIĘCIE SIĘ LINY NOŚNEJ	JÓZEF ROMANŃSKI NAZELNIK SEKCJI PIŁA ENERGETYKA S.A.
2				
3				
4				
5				
6				
7				