

METRYKA

Odcinka naprężenia Nr *R-2* sieci trakcyjnej

A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana..... <i>C95 - C</i>				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY <i>1952</i>		LOKALIZACJA		DŁUGOŚĆ ODCINKA NAPRĘŻENIA
MODERNIZACJA <i>1985</i>		Szlak.....		
		Stacja..... <i>SOPOT</i>		<i>Łm 0,056</i>
		Numer toru..... <i>Rozr. 51/52</i>		<i>2km 0,052</i>
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
<i>540 daN</i>	<i>1620 daN</i>			
.....
.....
.....

B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2011 01-26	§ 7-2 § 12-28	SPRIB. ENERGET. S.A ZAKŁ. PŁE	13			
2	2012 11.04	SKM et-2 § 11-31	-11-	14			
3	2013 02.05	-11-	-11-	15			
4	2013 11.23	-11-	-11-	16			
5	2014 10.27	SKM et-2 § 11-31	-11-	17			
6	2015 10.15	SKM et-2 § 11-31	PRAC. PŁCEN. ENERGETYKA S.A ZAKŁ. PŁE	18			
7	2016 10.26	SKM et-2 § 11-31	BRIG. OKP ENERGETYKA ZAKŁ. PŁE	19			
8	2017 10.23	SKM et-2 § 11-31	BRIG. OKP ENERGETYKA ZAKŁ. PŁE	20			
9	2018 10.15	SKM et-2 § 11-31	BRIG. OKP ENERGETYKA ZAKŁ. PŁE	21			
10				22			
11				23			
12				24			

C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizje
1			
2			
3			
4			
5			

D. Remonty

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	20.11.2016	wymiana uszczelnienia naprężającego w lok. M-35 i M-40	L. Lederman PKP Energetyka
2			
3			
4			

E. Zużycie przewodu jezdniego

Lp.	Data wykonanego pomiaru	Średnie %zużycie przewodu (przewodów)	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała pomiar	Termin następnego pomiaru
1	2008 06 23	0,11%	R. LAMPOWSKI PKP ENERGETYKA S.A.	2011
2	2012 11 24	7,8%	B. GOBIA PKP ENERGETYKA S.A.	Zobacz 2015
3	2013 11 28	0,4%	G. MABROLSKI PKP ENERGETYKA S.A.	2016
4	2017 10 30	1,2%	G. DĄBROWSKI ENERGETYKA S.A.	2020
5				
6				
7				
8				

1112
75072017

F. Naprawy

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				